
		Özel EKOL HASTANESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ														
TESİS KAYNAKLI DÜŞME RİSK ANALİZ PLANI																
NO	FAALİYET	TEHLİKE	Olay	Etkisi	Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Skoru	Mevcut Risk	Alınması Gereken Önlemler	Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Skoru	Mevcut Risk	Sorumlu Kişi/Termin Süresi
1	Çalışma Alanı	Terasta korkuluk olmaması	Düşme	Yaralanma veya ölüm	1	1	100	100	ÖNEMLİ RİSK	Teras kısmında bulunan balkonda korkuluk mevcuttur. Herhangi bir deforme olduğu zaman değişimi sağlanmalı. Kapiya uyarı yazısı asılmış olup dışarıya çıkışlar engellenmiştir.	0,5	0,5	100	25	OLASI RİSK	HASTANE YÖNETİMİ - BÖLÜM SORUMLULARI / SÜREKLİ
2	Çalışma Alanı	Çatı katına kişilerin izinsiz çıkışı	Düşme	Ölüm, Yaralanma	3	1	100	300	ESASLI RİSK	Çatı katına kişilerin çıkması yasaktır. Korkuluklar yer almakta ve ayrıca kapı sistemi bulunmaktadır. Düzenli aralıklarla kontrolleri yapılmaktadır.	1	0,5	100	50	OLASI RİSK	HASTANE YÖNETİMİ / SÜREKLİ
3	Yüksekte çalışma	Merdiven kullanımı	Düşme	Ölüm, Yaralanma	3	2	15	90	ÖNEMLİ RİSK	Merdivenle çalışırken gerekli önlemler alınmalı. Merdivenler dayanıksız ve deforme olmuş ise merdiven kullanılmamalı. Merdiven kullanırken en az 2 kişi birlikte çalışmalı. Yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmalı.	1	0,5	15	15	ÖNEMSİZ RİSK	HASTANE YÖNETİMİ/TEKNİK SERVİS / SÜREKLİ
4	Çalışma Alanı	Alçak tavan	Kafayı çarpma	Ölüm, Yaralanma	3	1	40	120	ÖNEMLİ RİSK	Alçak tavan olan yerlere uyarı ve ikaz işaretleri asılarak çalışan personel uyarılmalı.	1	0,5	40	20	OLASI RİSK	HASTANE YÖNETİMİ
5	Çalışma Alanı	Kaygan zemin	Düşme	Ölüm Yaralanma	6	10	15	900	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK	Temizlik personeli temizlik yaptıktan sonra çalışanları ve hastaneye gelen hasta ve yakınları için ikaz ve uyarı işaretlerini kullanarak kişileri kaygan zemine karşı uyarılmalı.	1	2	15	30	OLASI RİSK	HASTANE YÖNETİMİ- KAT HİZMETLERİ GÖREVLİSİ / SÜREKLİ

6	Çalışma Alanı	Aydınlatma yetersizliği	Düşme	Ölüm, Yaralanma	3	2	15	90	ÖNEMLİ RISK	Yetkili firma tarafından ortam ölçümleri yapılmalı ve ölçüm sonuçları değerlendirilip aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde aydınlatma sağlanmalı.	1	1	15	15	ÖNEMSİZ RISK	HASTANE YÖNETİMİ-İSG BİRİM SÜREKLİ
7	Çalışma Alanı	Dağınık işyeri ortamı	Düşme	Ölüm, Yaralanma	3	2	15	90	ÖNEMLİ RISK	Çalışma ortamı düzenli bir şekilde tutulmalı. Elektrik kabloları dağınık olmamalı. İş bitimi sonrasında kullanılan malzemeler yerine konularak alanın düzenli olması sağlanmalı. Belirli periyotlarla odanın temizlenmesi sağlanmalı.	1	1	15	15	ÖNEMSİZ RISK	HASTANE YÖNETİMİ-ÇALIŞAN PERSONEL / SÜREKLİ
Doküman No: TY.PL.03																
Yayın Tarihi: 25.09.2017																
Revizyon No: 01																
Revizyon Tarihi: 25.08.2022																